



МЧС ДНР
1 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА г. ДОНЕЦК
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(1 ПСЧ ГПСО г. Донецк)

ул. Щорса, 60 г. Донецк, 83050 тел. (062) 335-24-70, факс (062) 340-62-20
Web: www.dnmchs.ru Идентификационный код 51000223 E-mail: sgpch1@yandex.ru

15.10.2021 № 12.02/2209
На № 01/06-1281 от 24.09.2021

*Ректору ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Л.Б. Костровец*

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании письма № 01/06-1281 от «24» сентября 2021 г. проведено пожарно-техническое обследование с целью организации пожарной безопасности зданий ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» по адресам: учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 94, учебный корпус по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 108, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163 а, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157/1, учебный корпус по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 32, общежитие по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 110 в

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 1 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР Шаповаловой Анастасией Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)


Обследование проведено в срок с «11» октября 2021г. по «14» октября 2021г.

Обследование проведено в присутствии:

инженера по ТБ, ПБ и ГО Алецинина Владимира Васильевича, заведующего хозяйством учебного корпуса №1 Бондаря Сергея Валентиновича, коменданта учебного корпуса №6 Бригиды Равили Адгемовны, заведующей общежитием №3 Шищенко Натальи Леонидовны, начальника отдела повышения квалификации специалистов учебного корпуса № 7 Савченко Виктора Леонидовича, заведующей хозяйством в учебных корпусах № 3, 3 а Ляшенко Любовь Семеновны, заведующей хозяйством Белецкой Татьяны Михайловны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:



№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
Учебный корпус №1 по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163 а		
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
2.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-го типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
3.	Не обеспечены двери лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров устройствами для самозакрывания (позтажно)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.20
4.	Проемы в противопожарной перегородке, отделяющей помещения электрощитовой от помещений коридоров не оборудованы сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа (2-й и 3-й этажи, электрощитовая в подвале)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. п. 2.12-2.14, 4.30, таб. 1
5.	Помещение хранилища в библиотеке не отделено от коридора противопожарными перегородками 1-ого и перекрытием 3-ого типа с заполнением проема противопожарной дверью не ниже 2-ого типа	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.2.4, 7.10.7.3, раздел 1; НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины (далее НАПБ В.01.050-98/920) п. 7.6.2
6.	Складские помещения подвального этажа оборудовать окнами, размерами 0,9 x 1,2 м или специальной системой дымоудаления	НАПБ А.01.001-2004 п. 7.10.1.5. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.14.
7.	Допускается высота путей эвакуации менее 2,0 метров выходе из подвала на 1 этаж и на запасной выход (правая сторона здания, эвакуационный выход к переезду, кабинет №901)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.27

8.	Допускается облицовка путей эвакуации горючим материалом (холл 1 этажа, кабинет №301, №901, №804, актов зал – 2-й этаж)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.
9.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.
10.	Не проведено техническое обслуживание и проверка на работоспособность пожарных кранов путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6.
11.	В читальном зале (библиотека) ширина проходов не обеспечена согласно норм. Ширина проходов должна составлять: - между стеллажами – не менее 0,8м; - главный проход – не менее 1,2м; - между торцами стеллажей и стеной – не менее 0,45м	НАПБ А.01.001-2004 п.7.10.7.6; НАПБ В.01.050-98/920 п.7.6.11
12.	Проём в противопожарной стене, отделяющий помещение серверной от коридора, не оборудован противопожарной дверью 2-ого типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 2.12-2.14, таблица 1, 2, п. 4.13; ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6.
13.	Помещение серверной не оборудовано автономной модульной установкой локального пожаротушения.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2; ДБН В.2.5-56-2010 п. 4.15, Приложение В, таблица В2, п. 13.1
14.	Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.34; Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины, утвержденные Приказом №348/70 от 30.09.1998, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 №800/3240 НАПБ В.01.050-98-920 п. 4.4.23.
Учебный корпус № 2 по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 108		
15.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины.

		Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
16.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-его типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
17.	Не обеспечен выход из лестничной клетки на чердак через противопожарный люк 2-го типа, размерами не менее 0,6 м x 0,8 м. (2 люка)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; Государственные строительные нормы Украины «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.
18.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8, ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74.
19.	Не обеспечена ширина путей эвакуации не менее 1,0 метра в подвале (переход из малого спортивного зала в большой)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.27
20.	Двери вестибюлей, холлов, тамбуров и выходов на лестничную клетку не дооборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (поэтажно).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11, ДБН В 1.1-7-2002 п.5.20.
21.	Допускается на путях эвакуации (лестничная клетка, коридор) развешивание на стенах стендов из горючего материала (лестничная клетка 4 этажа, коридор второго этажа)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, 4.3.11
22.	Не обеспечен зазор между лестничными маршами не менее 75 мм (основная лестница, вторая эвакуационная лестница)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.11.
23.	Допускается облицовка стен и потолков горючим материалом (выход из заочного отделения, каб.№210, 105, запасной выход на основной лестнице, основной вход, кафедра маркетинга)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.
24.	Не проведено техническое обслуживание пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6
25.	Не предоставлен акт проведения скрытой прокладки проводов (кабелей) по их изолированию от горючих материалов сплошным негорючим материалом.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.15
26.	Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.34
Учебный корпус № 3 по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157		
27.	Помещения не оборудованы	Правила пожарной безопасности в

	автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее - ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
28.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-его типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
29.	Не обеспечено открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из помещений (второй и третий этажи).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.4.
30.	Помещение, в котором хранятся горючие материалы, не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-ого и перекрытиями 3-его типа с заполнением проема противопожарной дверью не ниже 2-ого типа (помещение кладовой).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4, ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6, ДБН В.1.1-7-2002 п. 2.12-2.14, п. 4.13, таблица, 1.
31.	Помещения архивохранилищ отделить от других помещений противопожарными перегородками 1-ого и перекрытиями 3-его типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-ого типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4, п.7.10.7.3., ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6, ДБН В.1.1-7-2002 п. 2.12-2.14, п. 4.13, таблица, 1.
32.	Не оборудован коридор, в котором отсутствует естественное освещение системой дымоудаления (2 и 3 этажи)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, СНИП 2.04.05-91* п.5.2.
33.	Допускается облицовка стен и потолков горючим материалом (частично коридор кафедры МНС, кабинет №211)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.
34.	Не обеспечены двери лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров устройствами для самозакрывания (4-й этаж)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.20
35.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8, ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74.
36.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.

	конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	
37.	Не обеспечено открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из помещений (Каб.№202,204,201,211,318,316,314,317,302,304,306,307,410).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.4.
38.	Помещения кладовой и мастерской, каб.№414 отделить от других помещений противопожарными перегородками 1-ого и перекрытиями 3-его типа с заполнением проемов противопожарными дверьми не ниже 2-ого типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4, п.7.10.7.3., ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6, ДБН В.1.1-7-2002 п. 2.12-2.14, п. 4.13, таблица, 1.
39.	Не обеспечен природным освещением (оконным проемом) коридор с одного из торцов здания (3 этаж)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.2.2-9-2009 п. 8.3.5
40.	Не обеспечен зазор между лестничными маршами не менее 75 мм (основная лестница)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.11.
41.	Помещения, в которых размещены персональные компьютеры, не укомплектованы в необходимом количестве переносными огнетушителями из расчёта: один огнетушитель ВВК-1,4 (старое обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три ПЭВМ, но не менее чем один огнетушитель указанных типов на помещение.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.15; НАПБ Б.03.001-2004 п. 3.10, приложение 3, 4.
42.	Не проведено техническое обслуживание пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6
43.	Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.34
Учебный корпус № 3а по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157/1		
44.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины.

		Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
45.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-его типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
46.	Двери вестибюлей, холлов, тамбуров и выходов на лестничную клетку не дооборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (3-й и 4-й этажи).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11, ДБН В 1.1-7-2002 п.5.20.
47.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8, ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74.
48.	Не проведено техническое обслуживание пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6
49.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.
50.	Допускается, при наличии дверей, открывающихся из помещений в коридоры этажей, ширина эвакуационных путей по коридору менее ширины дверного полотна (3-й, 4-й этажи)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.28
51.	Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.34
Учебный корпус № 6 по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 94		
52.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений

		ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
53.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-его типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
54.	Не обеспечен зазор между лестничными маршами не менее 75 мм (поэтажно)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.11.
55.	Двери вестибюлей, холлов, тамбуров и выходов на лестничную клетку не дооборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (центральный и запасной выходы, 4-й этаж).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11, ДБН В.1.1-7-2002 п.5.20.
56.	Допускается облицовка стен и потолков горючим материалом (лестница между 1-м и 2-м этажами, коридор возле 222 аудитории)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.
57.	Обеспечить марши и площадки лестниц ограждением высотой не менее 0,9 м с перилами (холл 1-го этажа).	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.3.1, 4.3.6, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29; ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.1.9
58.	Проемы в противопожарной перегородке, отделяющей помещения электрощитовой от помещений коридоров не оборудованы сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа (2-й и 3-й этажи, электрощитовая на 1-м этаже)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. п. 2.12-2.14, 4.30, таб. 1
59.	Помещение хранилища в библиотеке не отделено от коридора противопожарными перегородками 1-ого и перекрытием 3-ого типа с заполнением проема противопожарной дверью не ниже 2-ого типа	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.2.4, 7.10.7.3, раздел 1; НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины (далее НАПБ В.01.050-98/920) п. 7.6.2
60.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши, стропил, обрешётки с составлением акта	НАПБ А.01.001-2004, п. 4.2.6; Государственные строительные нормы Украины. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства ДБН В.1.1-7-2002 (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п. 4.21
61.	Помещения, где возможно пребывания 50 и более человек, оборудовать вторым эвакуационным выходом (каб.№414, 322).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.3.
62.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.
63.	Допускается загромождение эвакуационных путей мебелью (коридоры, проходы и т.п.) даже если они уменьшают нормативную ширину (кофейный аппарат в коридоре на 2-м этаже)	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.3.1, 4.3.11
64.	Не проведено техническое обслуживание	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6

2.2-
ДБН
Г,
ДБН
БН
6,
9;
ЗН
аб.
4,
Б
й
ї,
ы
Б
6;
ге
а.
в
2

	пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	
65.	Помещения, в которых размещены персональные компьютеры, не укомплектованы в необходимом количестве переносными огнетушителями из расчёта: один огнетушитель ВВК-1,4 (старое обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три ПЭВМ, но не менее чем один огнетушитель указанных типов на помещение (каб. №406,411,404,413,403,415-417,424,422,421,419,324,322,318,306,305,317,316,312,311,216,205,215,222)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.15; НАПБ Б.03.001-2004 п. 3.10, приложение 3, 4.
66.	Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.34
Учебный корпус № 7 по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 32		
67.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
68.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 2-го типа (СО-2)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 п.8.1, приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
69.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.
70.	Помещения, в которых размещены персональные компьютеры, не укомплектованы в необходимом количестве переносными огнетушителями из расчёта: один огнетушитель ВВК-1,4 (старое обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три ПЭВМ, но не менее чем один	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.15; НАПБ Б.03.001-2004 п. 3.10, приложение 3, 4.

	огнетушитель указанных типов на помещение.	
71.	Не проведено техническое обслуживание пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6
Общежитие № 3 по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 110 в		
72.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты ДБН В.2.5-56-2010 (далее ДБН В.2.5-56-2010) п. 4.6, приложение В, таб. В1 п. 7.3; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений ДБН В.2.2-3-97 (далее – ДБН В.2.2-3-97) п. 4.29 д).
73.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-его типа (СО-3)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г, таблица Г1 п. 5.3.
74.	Проемы в противопожарной перегородке, отделяющей помещения электрощитовой от помещений библиотеки не оборудованы сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. п. 2.12-2.14, 4.30, таб. 1
75.	Допускается облицовка стен и потолков горючим материалом (левое крыло первого этажа)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.
76.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8, ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74.
77.	Не обеспечено расстояние от поверхности проступей и лестничных площадок не менее 2,2 м до приборов отопления (радиаторов) (поэтажно).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.7
78.	Не обеспечен зазор между лестничными маршами не менее 75 мм (поэтажно)	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.11.
79.	Не обеспечен выход из лестничной клетки на чердак через противопожарный люк 2-го типа, размерами не менее 0,6 м x 0,8 м.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; Государственные строительные нормы Украины «Защита от пожара.

		Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.
80.	Не размещены переносные огнетушители путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16.
81.	Не проведено техническое обслуживание пожарных кранов и проверку на работоспособность путём пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учёта технического обслуживания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6
82.	Помещения, в которых хранятся горючие материалы, не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-ого и перекрытиями 3-его типа с заполнением проемов противопожарными дверьми не ниже 2-ого типа (помещение кастаньяши).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4, п. 7.10.7.1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 2.12-2.14, п. 4.13, п. 4.30.
83.	Не обеспечено открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из помещений (аварийный выход, правое крыло).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.4.
84.	Не обеспечена высота в свету путей эвакуации не менее 2,0 м (выход из теннисного зала в подвале, слева от центрального выхода в общежитие).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.16, 5.17.

Данная справка дана с целью прохождения лицензирования и аккредитации образовательной деятельности зданий ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» по адресам: учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 94, учебный корпус по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 108, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163 а, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157, учебный корпус по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157/1, учебный корпус по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 32, общежитие по адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 110 в (наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Противопожарный режим соблюдается

Обследование провел:

Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 1 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР
Якубенко Сергей Иванович


(должность, орган, Ф.И.О. лица, которое приняло решение)

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 1 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР



Шаповалова Анастасия Анатольевна

(Должность, звание, Ф.И.О.)


(подпись)

Один экземпляр справки получила:

Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Костровец Л.Б.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического
или физического лица предпринимателя)



«10» 10 2011 г.



Handwritten blue ink scribble or signature on a white page.

Вид документа: _____

Одно экземплярь _____

Кол-во листов: _____

Кол-во страниц: _____

Датирован: _____

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 6 (шести) листах.

Делопроизводитель

1 ПСЧ ГПСО г. Донецк МРС ДНР

Тешерченко А.И.

